



INSIEME PER TREMOSINE SUL GARDA

**Alla c.a.
Sindaco e Giunta
Comune di Tremosine sul Garda**

**e p.c.
Consiglieri Comunali**

Oggetto: Interrogazione nr. 2/2025 – Stato di degrado del parco giochi nella frazione di Vesio

PREMESSO CHE

- In data 9 marzo 2025 il nostro gruppo consiliare è stato contattato da un cittadino che intendeva fare una segnalazione formale relativa allo stato di degrado del parco giochi situato nella frazione di Vesio;
- In data 11 marzo 2025, e successivamente in data 4 aprile, ci siamo recati personalmente in sopralluogo, accompagnati dal cittadino stesso, constatando direttamente le condizioni della struttura, raccogliendo anche la documentazione fotografica allegata;

CONSIDERATO CHE

- Il parco giochi rappresenta un'area di aggregazione fondamentale per la comunità locale e per i turisti, e deve rispettare precisi standard di sicurezza, decoro e accessibilità;
- Il parco presenta numerose criticità strutturali e manutentive che pregiudicano la sicurezza e il decoro dell'area, tra cui:
 1. Mancato rispetto della normativa antitrauma: assenza di tappetini appositi sotto alcuni giochi e presenza di ghiaia (schizzata o riportata) che ne compromette la funzionalità (Normativa EN 1177:2018 - Requisiti per le superfici di assorbimento d'urto nelle aree gioco);
 2. Problemi strutturali: il gioco a piramide poggia su uno spiazzo non delimitato, causando la dispersione della ghiaia sui tappetini limitrofi (vedi punto 1). Inoltre, la ghiaia mancante inficia la funzione della stessa poiché il fondo risulta quantitativamente carente di prodotto con conseguente aumento di dislivello, rendendo più difficoltoso salire sul gioco. Inoltre, nello stesso spiazzo sono presenti radici sporgenti e pericolose;
 3. Rischi di inciampo: il tappetino sotto il gioco principale risulta sollevato e costituisce un pericolo per i bambini;
 4. Giochi pericolosi: alcuni giochi dondolanti non risultano adeguatamente mantenuti e, in alcuni casi, sono stati riparati in modo artigianale, con potenziali rischi per la sicurezza;
 5. Alberi pericolosi: alcune piante non sono state adeguatamente mantenute, con rami pendenti e potenzialmente rischiosi;
 6. Aspetto trascurato: vaste aree del parco sono prive di erba, conferendo un'immagine di incuria e abbandono;
 7. Il giorno del primo sopralluogo erano presenti delle staccionate ammalorate con pezzi di ferro che si staccavano. Abbiamo notato con piacere che queste staccionate sono state sostituite durante il secondo sopralluogo ma chi ha fatto il lavoro ha lasciato le viti arrugginite

sulla panca (vedasi foto) esponendo i bambini a gravi pericoli. Ovviamente abbiamo rimosso il materiale.

8. Arredo urbano degradato: tavoli da picnic e panchine necessitano di manutenzione e/o ritinteggiatura;
9. Accesso difficoltoso a monte: il viale o di ingresso ha una pendenza elevata, è stretto, privo di corrimano, con un fondo in terra che lo espone alla presenza di avvallamenti e pozzanghere. L'arrivo in discesa è reso ulteriormente problematico dalla presenza, nella parte finale, di un gioco rotante che ostacola il passaggio dei passeggini e di eventuali carrozzine disabili;
10. Accesso non regolamentato a valle: l'ingresso al parco non è adeguatamente segnalato e mancano barriere fisiche per impedire l'accesso ai veicoli a motore. Il cartello posizionato non riporta il divieto di accesso per gli stessi. Chiediamo perché non sia stato installato un paletto estraibile con catena, che garantirebbe la sicurezza dei bambini senza ostacolare gli interventi di manutenzione dato che il blocco di cemento viene spesso spostato per passare;
11. Problemi di drenaggio: la ghiaia posizionata all'accesso a valle, scivola nelle grate di raccolta dell'acqua.

CHIEDIAMO CHE

Il Sindaco relazioni il Consiglio Comunale, in merito a questa interrogazione, rispondendo puntualmente ai seguenti quesiti:

1. Con quale criterio sono stati posizionati giochi? Quali certificazioni di conformità e sicurezza sono in possesso dell'Amministrazione in merito alle installazioni presenti? Era stata considerata l'installazione di un cordolo per evitare la dispersione della ghiaia sotto il gioco a piramide?
2. Sono stati effettuati sopralluoghi da parte di tecnici comunali o da altri enti preposti alla verifica della sicurezza del parco? Se sì, quando e con quale esito?
3. Esistono piani di manutenzione programmata del parco giochi? Se sì, quali sono le tempistiche e le modalità dei sopralluoghi e di eventuale intervento? C'è un contratto di manutenzione con una ditta esterna? Cosa prevede nello specifico? (Norma UNI EN 1176-7:2008 - Linee guida per la manutenzione delle attrezzature per aree da gioco);
4. È previsto l'allargamento dell'accesso pedonale e la sistemazione definitiva dello stesso per garantire il rispetto delle normative sull'accessibilità (D.M. 236/1989)?
5. È prevista l'installazione di un sistema di delimitazione adeguato che impedisca l'accesso dei veicoli a motore, garantendo al contempo l'accesso ai mezzi di manutenzione, in ottemperanza agli obblighi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)? Come mai non è stato installato un paletto estraibile con catena anziché lasciare un pezzo di cemento spostabile da tutti e inadeguato al decoro necessario?
6. Quali azioni intende intraprendere l'Amministrazione per risolvere tutte le criticità sopra elencate e con quali tempistiche?
7. Quali fondi sono stati stanziati o previsti a bilancio per la manutenzione e la messa in sicurezza del parco giochi?

La minoranza ritiene che la sicurezza e il decoro del parco giochi siano temi di primaria importanza per la Comunità e che gli interventi non possano essere ulteriormente rimandati. Ci aspettiamo risposte concrete e azioni tempestive per garantire un'area giochi sicura e adeguata sia per i cittadini che per i turisti.

Cordiali saluti,

Francesca Frigerio
Capogruppo

Fabio Ghidotti
Consigliere

Diego Ghidotti
Consigliere

"Insieme per Tremosine sul Garda"

Tremosine sul Garda, 9 aprile 2025

GIOCHI SENZA TAPPETINO



**GIOCO ROTANTE SISTEMATO ALLA FINE DELL'INGRESSO A MONTE
CON FONDO PIENO DI GHIAIA**



DONDOLANTE A DUE POSTI RIPARATO ARTIGIANALMENTE



PANCHINA DA RITINTEGGIARE – STACCIONATE AMMALORATE



STACCIONATA CAMBIATA CON VITI ABBANDONATE


SET PIC-NIC DA RITINTEGGIARE



**ACCESSO A MONTE RIPIDO E SENZA CORRIMANO CON IL GIOCO ROTANTE IN FONDO
(NON C'E' UN PASSAGGIO ALTERNATIVO)**



**GIOCO A PIRAMIDE CON RADICI SUL BORDO E SENZA CORDOLO
GHIAIA VA OVUNQUE, ED E' CALATA**



**INGRESSO A VALLE CON CARTELLO INADEGUATO E BLOCCO DI CEMENTO "REMOVIBILE"
INOLTRE SI VEDE LA GHIAIA CHE SCENDE NELLE GRATE**



RAMO PERICOLANTE



TAPPETINO SOTTO IL GIOCO PRINCIPALE PIENO DI GHIAIA E SOLLEVATO SUL RETRO

