



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 10 / 2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,

CONSIDERATO l'esito del sopralluogo congiunto, espletato in data odierna, dal quale è emersa la presenza di sgrotti al centro del muraglione del molo foraneo Nord;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la sicurezza della navigazione;

VISTO l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

Che, a decorrere dalla data odierna e sino al ripristino del muraglione posto a difesa del molo foraneo Nord, è interdetto lo specchio acqueo, per tutta la lunghezza del molo e per una profondità a mare di 20 metri su entrambi i lati (come meglio specificato nello stralcio planimetrico allegato).

O R D I N A

Art. 1

Ai fini della sicurezza della navigazione, nel periodo suddetto, all'interno dello specchio acqueo sopra descritto, è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta da parte di qualunque unità, ad eccezione di quelle destinate ai servizi tecnico-nautici.

Art. 2

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Cod. Nav.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.ancona.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, 24.02.2012

F.to P. IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giovanni PETTORINO t.a.
C.V.(CP) Giuseppe MASTROIANNI

