

**ASTA PER L'ALIENAZIONE DI UNA MACCHINA
OPERATRICE NON UTILIZZATA A SERVIZIO DELLA
DISCARICA PER RSU DI COLDIANU**

ALLEGATO A

**SCHEDA STIMA
RAPPORTO ISPEZIONE**

Marzo 2026

← Indietro

CATERPILLAR 953D

Stato Pratica:
**VALORE DI
MERCATO** ⓘ

Numero Pratica:
1190

Data:
24/02/2020

USATO

RIEPILOGO

CHECKLISTS

CALCOLO

PUBBLICAZIONI



PRATICHE USATO

Nuova CheckList

Consulta Pratiche Usato

ATTIVITA' (534)

Valore di Ritiro

Valore Mercato

€ 55.000

Valutazione



Venditore

**MURA FAUSTO
GRAZIANO**

Cliente

**CHILIVANI
AMBIENTE SPA**

Località

OZIERI (SS)

Anno Costruzione

2011

Ore al 25/07/2025

12.490

Matricola

LBP01284

Partita

N/D

Delivery

03/02/2011

Origine

Acquisto diverso

Mura Fausto Graziano

MCZ

Elmas

Logout

Configurazione

- Versione Macchina configurazione rifiuti
- Rops chiusa
- Benna benna standard 2,3 / 2500mm Get scarpette
- Residuo generale carro 60% il cliente nel 2022 ha speso 23000 di carro a 9500 ore di lavoro
- Impianto Aria Condizionata
- Product Link
- Peso 15500 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso & Manutenzione

Foto



Vimodrone, 25/07/2025
Spett.le CHILIVANI AMBIENTE SPA
LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE
07014 OZIERI

RAPPORTO DI ISPEZIONE: CATERPILLAR 953D - Matricola LBP01284 - Anno 2011

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

Funzionario commerciale di area: Mura Fausto Graziano

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 953D

Famiglia: PALA CINGOLATA MEDIA

Matricola: LBP01284

Anno Costruzione: 2011

Contaore: 12490

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 60 %

Applicazione principale macchina: DISCARICA


Valutazione: ★★☆☆☆

CONFIGURAZIONE MACCHINA


● Versione Macchina configurazione rifiuti ● Rops chiusa ● Benna benna standard 2,3 / 2500mm Get scarpette ● Residuo generale carro 60% il cliente nel 2022 ha speso 23000 di carro a 9500 ore di lavoro ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 15500 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA











ASPETTO GENERALE

- | | |
|----------------------------------|--------|
| ◆ Condizioni della verniciatura: | Scarso |
| ◆ Condizioni del contrappeso: | Buono |

NECESSITA DI VERNICIATURA? : SI

◆ Condizioni del telaio/bumper:	Buono
---------------------------------	-------

◆ Condizioni portiera lato sx:	Buono
--------------------------------	-------

◆ Altre note da aggiungere:	vetro posteriore filato
-----------------------------	-------------------------

CARRO

◆ Residuo ruote folli:	70
------------------------	----

◆ Residuo ruote motrici:	60
--------------------------	----

◆ Residuo rulli superiori:	60
----------------------------	----

◆ Residuo rulli inferiori:	60
----------------------------	----

◆ Residuo pattini:	50
--------------------	----

◆ Residuo catene:	50
-------------------	----

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
---	--------------------------------

◆ Condizioni di funzionamento motore:	Buono
---------------------------------------	-------

◆ Motore presenta perdite olio:	No
---------------------------------	----

◆ Motore presenta sfiato:	No
---------------------------	----

◆ Presenza di acqua nell'olio:	No
--------------------------------	----

◆ Motore presenta fumosità:	No
-----------------------------	----

◆ Condizioni Radiatore:	Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E STERZO

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
◆ Condizioni freni e frizione sterzo:	Buono
◆ Condizione motori di traslazione:	Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Buono

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
◆ Struttura braccio:	Buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No	
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Buono
◆ Condizione cilindri di sollevamento:	Buono
◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura:	Buono
◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore:	Buono
◆ Condizioni Benna & Get:	Buono
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Non presente

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI



◆ Il vano batterie è protetto: SI

◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

La presente si intende facente parte integrante della proposta di acquisto a cui fa riferimento per caratteristiche e condizioni la macchina descritta. Il Venditore della macchina usata dichiara che il mezzo verrà reso completo della documentazione valida ai fini della circolazione secondo le vigenti normative, senza privilegi e/o ipoteche la cui cancellazione resterà a suo esclusivo carico. Eventuali difformità (danneggiamenti, difetti o deterioramenti oltre la normale usura) saranno ripristinate a spese del Venditore.

FIRMA CLIENTE

Valutazione Macchina



Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.



Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.



Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.



Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.



Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating



Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.



Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.



Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.



Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.



Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.