

Impianto: 201200_1 Prova con 1200

Stato: In test

Collaudo Ingressi

Ingresso 0.0 aux Succesfull						
Collaudi	Data	Tecnico	Nc/No	ValStart	Esito	Esito Originale
	25-05-20 17:49	Francesco	Nc	Vero	Succesfull	
Ingresso 0.1 V01_Aperta NormalmenteAperta Succesfull						
Collaudi	Data	Tecnico	Nc/No	ValStart	Esito	Esito Originale
	25-05-20 17:49	Francesco	Nc	Vero	Succesfull	
Ingresso 0.2 V01_Chiusa Succesfull						
Collaudi	Data	Tecnico	Nc/No	ValStart	Esito	Esito Originale
	25-05-20 17:50	Francesco	No	Falso	Succesfull	
Ingresso 0.3 V02_Aperta Succesfull						
Collaudi	Data	Tecnico	Nc/No	ValStart	Esito	Esito Originale
	25-05-20 17:50	Francesco	No	Falso	Succesfull	
Ingresso 0.4 V02_Chiusa NormalmenteChiusa Succesfull						
Collaudi	Data	Tecnico	Nc/No	ValStart	Esito	Esito Originale
	25-05-20 17:50	Francesco	Nc	Vero	Succesfull	
Ingresso 0.5 M01_FCorsaSx Succesfull						
Collaudi	Data	Tecnico	Nc/No	ValStart	Esito	Esito Originale
	25-05-20 17:51	Francesco	No	Falso	Succesfull	
	25-05-20 17:51	Francesco	No	Falso	FailedOtherChanged	
		0.5 - M01_FCorsaSx 0.6 - M01_FCorsaDx				
Ingresso 0.6 M01_FCorsaDx Succesfull						
Collaudi	Data	Tecnico	Nc/No	ValStart	Esito	Esito Originale
	25-05-20 17:52	Francesco	No	Falso	Succesfull	
Ingresso 0.7 M01_Fbk Succesfull						
Collaudi	Data	Tecnico	Nc/No	ValStart	Esito	Esito Originale
	25-05-20 17:52	Francesco	No	Falso	Succesfull	
	25-05-20 17:52	Francesco	No	Vero	FailedValueStart	

Impianto: 201200_1 Prova con 1200

Stato: In test

Collaudo Uscite

Uscita	0.0 V01_Chiedi					ToDo
Uscita	0.1 V02_Apri					ToDo
Uscita	0.2 M01ToSx					Successfull
Collaudi	Data	Tecnico	Nc/No	ValStart	Esito	Esito Originale
	25-05-20 18:05	Francesco	No	Falsc	Successfull	
	25-05-20 18:04	Francesco	No	Falsc	Successfull	
	25-05-20 18:04	Francesco	No	Vero	FailedOtherChanged	
	0.5 - M01_FCorsaSx 0.4 - V02_Chiusa 0.2 - M01ToSx					
Uscita	0.3 M01ToDx					Successfull
Collaudi	Data	Tecnico	Nc/No	ValStart	Esito	Esito Originale
	25-05-20 18:41	Francesco	No	Vero	Successfull	
Uscita	0.4 LCamera					ToDo